

5 État de surface à la livraison

5.3 Défauts de surface

Les rayures provoquées par le traitement de l'acier, les plieuses et les cisailles, ainsi que les marquages mais aussi les traces de disqueuse restent visibles après la galvanisation à chaud. Les défauts de laminage peuvent entraîner des surépaisseurs locales.