

4 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

4.2 Farbreste

Reste von Flüssigbeschichtungsstoffen (Nasslacken), die sich z.B. in Ecken und Spalten von zuvor bereits lackierten Bauteilen befinden, führen durch "Aufkochen" im Einbrennofen zu Fehlstellen in der Beschichtung.