

4 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

4.6 Öle und Fette in Hohlräumen

Fette und Öle, die sich in nicht vollständig verschweißten Hohlräumen befinden, werden in den Öfen verflüssigt und verursachen rund um die Austrittsstelle Bereiche, die nicht mit Pulverlack benetzt werden können. Auch die Haftfestigkeit des Lackes ist in der Umgebung dieser Störungen mangelhaft.



Austretendes Fett führt zu Fehlstellen