

4 État de surface à la livraison

4.6 Huiles et graisses dans les espaces creux

Les huiles et les graisses qui se trouvent dans des espaces creux incomplètement soudés sont liquéfiées dans les fours et entraînent, autour de la sortie, des zones qui ne peuvent pas être mouillées au moyen de peinture de poudre. De même, l'adhérence de la peinture est défectueuse au voisinage de ces perturbations.



Une sortie de graisse entraîne des manques