

3 Konstruktive Gestaltung

3.4 Sperrige Teile

Sperrige Teile können nur dann beschichtet werden, wenn sie mittig aufgehängt die maximalen Nutzmaße der jeweiligen Beschichtungsanlage nicht überschreiten. Die Nutzmaße finden Sie auf unserer Standortseite [ZINQ.com/Standorte](https://www.zinq.com/Standorte).