

## **4 Oberflächenzustand bei der Anlieferung**

### **4.1 Aufkleber**

Aufkleber und selbstklebende Packbänder hinterlassen Rückstände auf der Oberfläche, die durch die Vorbehandlungsflüssigkeiten oder in der Strahlanlage nicht entfernt werden.

Folglich kommt es in diesen Bereichen zu Fehlbeschichtungen, wenn die Aufkleber und evtl. Klebereste nicht vorher entfernt werden. Dies liegt in der Verantwortung des Kunden.