

4 Konstruktive Gestaltung

4.5 Sperrige Teile

Sperrige Teile können zu Transport- und Verzinkungsproblemen führen, ebene Bauteile lassen sich qualitativ besser und wirtschaftlicher verzinken.

