

5 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

5.3 Oberflächendefekte

Kratzer von der Blechbearbeitung, Kantbänken, Blechscheren und Anreißnadeln, aber auch Schleifriefen sind auch nach dem Feuerverzinken deutlich sichtbar. Walzfehler können dazu führen, dass sich lokale Aufdickungen bilden (Pickel).