

5 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

5.2 Farbreste, Aufkleber, Beschriftungen

Aufkleber und Beschriftungen hinterlassen Rückstände auf der Stahloberfläche, die durch die Vorbehandlungsflüssigkeiten nicht entfernt werden. Folglich kommt es in diesen Bereichen zu Fehlverzinkungen, wenn die Aufkleber, Beschriftungen und evtl. Klebereste nicht vorher entfernt werden. Dies liegt in der Verantwortung des Kunden.

