

4 Réalisation de la construction

4.1 Possibilité d'accrochage

Toutes les pièces sont suspendues à des traverses et parcourent ainsi le processus de galvanisation. Pour les petites pièces, un trou suffit généralement, alors que les pièces plus volumineuses demandent au moins deux trous pour leur accrochage. Les trous ou oreilles de levage nécessaires peuvent être généralement disposés de manière à ne pas créer de perturbations sur le côté visible. Une concertation préalable avec l'atelier de galvanisation est recommandée.