

5 État de surface à la livraison

5.2 Résidus de couleur, autocollants, inscriptions

Les autocollants et les inscriptions laissent à la surface de l'acier des résidus qui ne peuvent pas être éliminés par le prétraitement. Si les autocollants, inscriptions et restes de colle n'ont pas été éliminés au préalable, la galvanisation ne sera pas satisfaisante à ces endroits. Une livraison correcte du matériel fait évidemment partie des responsabilités du client.



Pas d'autocollants