

6 Retouches

6.4 Cintrage

Lors d'un cintrage fort (petit rayon) d'une pièce galvanisée, la couche de zinc peut être endommagée. Lors d'un forage, de petits défauts apparaissent. Si les dégradations ne sont pas évitables, elles seront au moins retouchées avec une bonne peinture riche en zinc selon la recommandation du point 6.1.