

4 Constructieve vormgeving

4.1 Voorziening voor het aanbinden

Alle voorwerpen worden aan traversen opgehangen en doorlopen zo de stadia van het verzinkproces. Bij kleine delen is meestal één gat voldoende, bij grotere delen zijn voor het ophangen vaak twee gaten nodig. De benodigde gaten of ogen kunnen meestal zo worden geplaatst dat ze de zichtzijde niet verstoren. Overleg vooraf met de verzinkerij wordt aanbevolen.