

4 Constructieve vormgeving

4.3 Uitloopopeningen en luchtzakken

Luchtzakken ontstaan bijvoorbeeld als de nodige openingen zich niet op de juiste plaats bevinden. Hierdoor kunnen ongewenste zinkophopingen of onverzinkte oppervlakken ontstaan.

De openingen moeten dienovereenkomstig zo worden geplaatst dat bij het indompelen van een bouwdeel de ingesloten lucht naar boven (omhoog) kan ontsnappen en het zink naar beneden (omlaag) kan aflopen op het moment dat het voorwerp uit het zinkbad wordt gehesen.

