

## 5 Gesteldheid van het oppervlak bij aanlevering

### 5.2 Verfresten, stickers en opschriften

Stickers, verfresten en andere opschriften laten resten achter op het staaloppervlak die door de voorbehandelingsvloeistoffen niet altijd kunnen worden verwijderd. Daardoor ontstaat op die plaatsen een niet conforme thermische verzinking, indien de stickers, opschriften, verfresten en mogelijke lijmresten niet vooraf worden verwijderd. Een correcte aanlevering van de materialen behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant.



Geen stickers