

## 6 Nabewerkingen

### 6.2 Lassen

Waar het lassen plaatsvindt na het verzinken, verdient het de voorkeur voor het lassen de deklaag plaatselijk in het gebied van de las te verwijderen om een optimale kwaliteit van de las te waarborgen. Na het lassen behoort de corrosiebescherming plaatselijk op de juiste wijze te worden hersteld (zie 6.1).

Na het lassen van staal met een deklaag behoort het oppervlak te worden behandeld volgens de norm die geldt voor de behandeling van de gehele staalconstructie voordat verf of poederdeklagen kunnen worden aangebracht.

Het is zeker niet raadzaam om te lassen aan en op verzinkte voorwerpen!

Bij het lassen van verzinkte delen is voorzichtigheid geboden. De ontstane dampen mogen absoluut niet worden ingeademd. Wij adviseren te zorgen voor voldoende persoonlijke bescherming en de noodzakelijke ventilatie.

Meer informatie vindt u in onderstaand document.



ZIN

technischinfoblad6 05