

## 6 Nabewerkingen

### 6.4 Buigen

Bij scherpe buigingen (kleine radius) van verzinkt materiaal kan de zinklaag beschadigen, bij het boren ontstaan kleine onvolkomenheden. Indien de beschadigingen niet te vermijden zijn, moeten de onverzinkte oppervlakken met een juiste zinkrijke verf, volgens het advies uit 6.1 worden hersteld.