

4 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

4.3 Beschriftungen

Beschriftungen und Markierungen mit wasserfesten Faserstiften (z. B. Edding) werden bei der Vorbereitung/-behandlung nicht zuverlässig entfernt. Selbst wenn die Markierung zuvor mit Verdünner und durch Beschleifen bearbeitet wird, besteht die Gefahr, dass Sie nach der Beschichtung wieder sichtbar ist.