

4 Oberflächenzustand bei der Anlieferung

4.8 Spachtelmassen

Selbst Spachtelmassen, die als "für die Pulverbeschichtung geeignet" angeboten werden, eignen sich in der Regel nicht für Ausbesserungen auf Sichtflächen. In den meisten Fällen bleibt die bearbeitete Stelle nach der Beschichtung sichtbar.