

## **2 Sélection du matériau**

### **2.3 Acier galvanisé**

Les surfaces galvanisées peuvent être revêtues de poudre avec de très bons résultats en liaison avec un prétraitement chimique approprié (p. ex. décapage neutre, rinçage et passivation). À cet effet, le matériau doit être fourni exempt de rouille blanche étant donné que les produits de prétraitement qui pourraient enlever la rouille blanche entraîneraient également la dégradation de la couche de zinc très fine.