

## 2 Sélection du matériau

### 2.6 Fonte

Les composants en fonte peuvent, en raison de leur porosité, contenir du gaz, ce qui peut entraîner des dégagements de gaz lors d'un revêtement de poudre. Dans de nombreux cas, un trempage intensif donne de bons résultats, mais nous recommandons d'exécuter d'abord des essais de revêtement pour définir la qualité qui peut être obtenue.