

3 Réalisation de la construction

3.6 Doublages

Dans la zone des petites fentes ou des doublages, la sortie du liquide de prétraitement peut entraîner une perturbation de la surface de la peinture de poudre (en particulier, structures boursouflées, problème d'adhérence). Selon la distance, les fissures ne se terminent pas en pointe ni lors de la galvanisation à chaud ni lors du revêtement de poudre, ce qui peut donner une série de pores ouverts et fermés qui nuisent à l'aspect optique. Une corrosion peut être créée dans la fissure.

Ces points doivent être éventuellement scellés séparément a posteriori.