

4 État de surface à la livraison

4.4 Rouille, calamine, peau de laminage, défaut de laminage

Pour obtenir des revêtements de haute qualité, il faut éliminer la rouille, la calamine et la peau de laminage par grenailage étant donné que ces phénomènes causent des inégalités et peuvent diminuer l'adhérence. Les défauts de laminage ressortent plus du fait d'un revêtement et diminuent la qualité optique du revêtement.