

4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering

4.1 Stickers

Stickers en zelfklevende verpakkingstape laten resten achter op het staaloppervlak die door de voorbehandelingsvloeistoffen of tijdens het stralen niet kunnen worden verwijderd.

Daardoor ontstaan op die plaatsen onverzinkte oppervlakken wanneer de stickers en eventuele lijmresten niet vooraf worden verwijderd. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.