

4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering

4.4 Roest, aanslag, walshuid, walsfouten

Om hoogwaardige deklagen te bereiken moeten de producten van roest, aanslag en walshuid worden ontdaan door middel van stralen, omdat zij oneffenheden en de kans op een minder goede hechting veroorzaken. Walsfouten worden door het aanbrengen van een coating sterker waarneembaar en verminderen mogelijk de optische kwaliteit van de coating.