

4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering

4.6 Oliën en vetten in holle ruimten

De aanwezigheid van vet en olie in holle ruimten, kunnen een minder goede hechting van de coating veroorzaken rond de uitloopgaten.



Vetlekkage leidt tot onvolkomenheden in de coating