

8 Aanvullende informatie

8.5 Reiniging

Een oppervlak voorzien van poedercoating moet regelmatig van vuil worden ontdaan om de oppervlakken langdurig hun oorspronkelijke kwaliteit te laten behouden.

Reiniging kan plaatsvinden met zachte doeken en een pH-neutraal reinigingsmiddel.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen alsmede oplosmiddelen kunnen de poedercoating beschadigen.

Met name bij de gevoeligere metallic poedercoatings dienen vooraf tests te worden uitgevoerd op niet-zichtvlakken.

Verdere informatie over de reiniging van gevels vindt u op www.grm-online.de.