

4 État de surface à la livraison

4.1 Autocollants

Les autocollants et bandes autocollantes laissent des résidus à la surface qui ne sont pas enlevés par les liquides de prétraitement ou dans l'installation de grenailage.

On assiste par conséquent dans ces zones à des revêtements incorrects si les autocollants et les restes de colle éventuels n'ont pas été enlevés au préalable. Ceci est de la responsabilité du client.