

### **3 Constructieve vormgeving**

#### **3.6 Overlapse naden**

In de buurt van kleine scheuren en overlapse naden kan ontsnappende voorbehandelingsvloeistof een nadelig effect hebben op het gepoedercoate oppervlak (m.n. bladderige structuren, problemen met de hechting). Noch bij thermisch verzinken, noch bij poedercoating worden scheuren gevuld, afhankelijk van de tussenruimte, zodat een reeks open en gesloten poriën kunnen ontstaan, wat een negatief effect heeft op het uiterlijk. In de scheur kan corrosie ontstaan.

Het kan noodzakelijk zijn om deze plaatsen in een later stadium afzonderlijk te behandelen.