

## **4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering**

De oppervlakteconditie van het basismateriaal heeft een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van de poedercoating. Voor het optimaliseren van het resultaat dient u de volgende aanwijzingen op te volgen: