

4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering

4.5 Silicium

Producten die het geringste contact hebben gehad met silicium (bijv. door het gebruik van primers) kunnen niet altijd optimaal worden gecoat. Geringe verontreinigingen met silicium kunnen ervoor zorgen dat er geen gesloten laag wordt opgebouwd.